

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Nueva Toma de agua.
Fecha	15-Marzo-2019
Comunidad	Nueva esperanza, distrito de Omar Torrijos Herrera, Colon.
Ubicación	
Lugar	Toma de agua.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	3
Nombre de Part. MPSA	Carlos Chiru, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Comunitarios
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar lugar donde existe fuente de agua.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Luego que la comunidad expresase su escasez de agua en sus viviendas, se procede a identificar un nuevo lugar donde se puede crear una nueva fuente que les pueda resolver su problema. Para esto se realiza gira con moradores destacándose lo siguiente: • La nueva captación, si tiene agua que se pueda emplear para uso doméstico. En esto debemos esperar respuesta de MPSA (topografía), primero para saber si no está dentro de la Concesión. • Se visitó la toma actual y la misma está totalmente seca. • De poderse construir la nueva toma de agua, hay que realizar un recorrido de nueva línea de tubería de PVC de 3" de aproximadamente 1.7 km de longitud. • Se debe verificar la altura correcta de la nueva toma con respecto a los tanques de reserva para garantizar que el líquido no tenga retorno y no llegue a la comunidad.
Seguimiento	Realizar levantamiento topográfico del área propuesta como toma de agua, diseño de la toma y presupuesto de materiales.

Documentación fotográfica.



Nueva fuente de
agua identificada.



Condiciones de
toma actual.
Totalmente seca.

